ANEXOS

ANEXO — A

TABLAS

TABLA 1

DISTRIBUCION NORMAL ACUMULADA

$$F(Z) = \int_{-\infty}^{Z} \frac{1}{\sqrt{2\Pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

$$F(-Z) = 1 - F(Z)$$

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09	z
0.0	.50000	.50399	.50798	.51197	.51595	.51994	.52392	.52790	.53188	.53586	0.0
0.1	.53983	.54379	.54776	.55172	.55567	.55962	.56356	.56749	.57142	.57534	0.1
0.2	.57926	.58317	.58706	.59095	.59483	.59871	.60257	.60642	.61026	.61409	0.2
0.3	.61791	.62172	.62551	.62930	.63307	.63683	.64058	.64431	.64803	.65173	0.3
0.4	.65542	.65910	.66276	.66640	.67003	.67364	.67724	.68082	.68438	.68793	0.4
0.5	.69146	.69497	.69847	.70194	.70540	.70880	.71226	.71566	.71904	.72240	0.5
0.6	.72575	.72907	.73237	.73565	.73891	.74215	.74537	.74857	.75175	.75490	0.6
0.7	.75803	.76115	.76424	.76730	.77035	.77337	.77637	.77935	.78230	.78523	0.7
0.8	.78814	.79103	.79389	.79673	.79954	.80234	.80510	.80785	.81057	.81327	0.8
0.9	.81594	.81859	.82121	.82381	.82639	.82894	.83147	.83397	.83646	.83891	0.9
1.0	.84134	.84375	.84613	.84849	.85083	.85314	.85543	.85769	.85993	.86214	1.0
1.1	.86433	.86650	.86864	.87076	.87285	.87493	.87697	.87900	.88100	.88297	1.1
1.2	.88493	.88686	.88877	.89065	.89251	.89435	.89616	.89796	.89973	.90147	1.2
1.3	.90320	.90490	.90658	.90824	.90988	.91149	.91308	.91465	.91621	.91773	1.3
1.4	.91924	.92073	.92219	.92364	.92506	.92647	.92785	.92922	.93056	.93189	1.4
1.5	.93319	.93448	.93574	.93699	.93822	.93943	.94062	.94179	.94295	.94408	1.5
1.6	.94520	.94630	.94738	.94855	.94950	.95053	.95154	.95254	.95352	.95448	1.6
1.7	.95543	.95637	.95728	.95818	.95907	.95994	.96080	.96164	.96246	.96327	1.7
1.8	.96407	.96485	.96562	.96637	.96711	.96784	.96856	.96926	.96995	.97062	1.8
1.9	.97128	.97193	.97257	.97320	.97381	.97441	.97500	.97558	.97615	.97670	1.9
2.0	.97725	.97778	.97831	.97882	.97932	.97982	.98030	.98077	.98124	.98169	2.0
2.1	.98214	.98257	.98300	.98341	.98382	.98422	.98461	.98500	.98537	.98574	2.1
2.2	.98610	.98645	.98679	.98713	.98745	.98878	.98809	.98840	.98870	.98899	2.2
2.3	.98928	.98956	.98983	.99010	.99036	.99061	.99086	.99111	.99134	.99158	2.3
2.4	.99180	.99202	.99224	.99245	.99266	.99286	.99305	.99324	.99343	.99361	2.4
2.5	.99379	.99396	.99413	.99430	.99446	.99461	.99477	.99492	.99506	.99520	2.5
2.6	.99534	.99547	.99560	.99573	.99585	.99698	.99609	.99621	.99632	.99643	2.6
2.7	.99653	.99664	.99674	.99683	.99693	.99702	.99711	.99720	.99728	.99736	2.7
2.8	.99744	.99752	.99760	.99767	.99774	.99781	.99788	.99795	.99801	.99807	2.8
2.9	.99813	.99819	.99825	.99831	.99836	.99841	.99846	.99851	.99856	.99861	2.9
3.0	.99865	.99869	.99874	.99878	.99882	.99886	.99889	.99893	.99897	.99900	3.0
3.1	.99903	.99906	.99910	.99913	.99916	.99918	.99921	.99924	.99926	.99929	3.1
3.2	.99931	.99934	.99936	.99938	.99940	.99942	.99944	.99946	.99948	.99950	3.2
3.3	.99952	.99953	.99955	.99957	.99958	.99960	.99961	.99962	.99964	.99965	3.3
3.4	.99966	.99968	.99969	.99970	.99971	.99972	.99973	.99974	.99975	.99976	3.4
3.5	.99977	.99978	.99978	.99979	.99980	.99981	.99981	.99982	.99983	.99983	3.5
3.6	.99984	.99985	.99985	.99986	.99986	.99987	.99987	.99988	.99988	.99989	3.6
3.7	.99989	.99990	.99990	.99990	.99991	.99991	.99992	.99992	.99992	.99992	3.7
3.8	.99993	.99993	.99993	.99994	.99994	.99994	.99994	.99995	.99995	.99995	3.8
3.9	.99995	.99995	.99996	.99996	.99996	.99996	.99996	.99996	.99997	.99997	3.9

TABLA 2

DISTRIBUCIONES X^2, GAMMA y POISSON

X^2 =	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010
■ =	0.0005	0.0010	0.0015	0.0020	0.0025	0.0030	0.0035	0.0040	0.0045	0.0050
v										
1	0.97477	0.96433	0.95632	0.94957	0.94363	0.93826	0.93332	0.92873	0.92442	0.92034
2	0.99950	0.99900	0.99850	0.99800	0.99750	0.99700	0.99651	0.99601	0.99551	0.99501
3	0.99999	0.99998	0.99996	0.99993	0.99991	0.99988	0.99984	0.99981	0.99977	0.99973
4							0.99999	0.99999	0.99999	0.99999

X^2 =	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10
■ =	0.005	0.010	0.015	0.020	0.025	0.030	0.035	0.040	0.045	0.050
1	0.92034	0.88754	0.86249	0.84148	0.82306	0.80650	0.79134	0.77730	0.76418	0.75183
2	0.99501	0.99005	0.98511	0.98020	0.97531	0.97045	0.96561	0.96079	0.95600	0.95123
3	0.99973	0.99925	0.99863	0.99790	0.99707	0.99616	0.99518	0.99412	0.99301	0.99184
4	0.99999	0.99995	0.99989	0.99980	0.99969	0.99956	0.99940	0.99922	0.99902	0.99879
5			0.99999	0.99998	0.99997	0.99995	0.99993	0.99991	0.99987	0.99984
6							0.99999	0.99999	0.99999	0.99999

X^2 =	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.0
■ =	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.5
1	0.75183	0.65472	0.58388	0.52709	0.47950	0.43858	0.40278	0.37109	0.34278	0.31731
2	0.93123	0.90484	0.86071	0.81873	0.77880	0.74082	0.70469	0.67032	0.63763	0.60653
3	0.99184	0.97759	0.96003	0.94024	0.91889	0.89643	0.87320	0.81947	0.82543	0.80125
4	0.99879	0.99532	0.98981	0.98248	0.97350	0.96306	0.95133	0.93845	0.92456	0.90980
5	0.99984	0.99911	0.99764	0.99533	0.99212	0.98800	0.98297	0.97703	0.97022	0.96257
6	0.99998	0.99985	0.99950	0.99885	0.99784	0.99640	0.99449	0.99207	0.98912	0.98561
7		0.99997	0.99990	0.99974	0.99945	0.99809	0.99834	0.99744	0.99628	0.99483
8			0.99998	0.99994	0.99987	0.99973	0.99953	0.99922	0.99880	0.99825
9				0.99999	0.99997	0.99993	0.99987	0.99978	0.99964	0.99944
10					0.99999	0.99998	0.99997	0.99994	0.99989	0.99983
11							0.99999	0.99998	0.99997	0.99995
12									0.99999	0.99999

X^2 =	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
■ =	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00
1	0.29427	0.27332	0.25421	0.23672	0.22067	0.20590	0.19229	0.17971	0.16808	0.15730
2	0.57695	0.54881	0.52205	0.49659	0.47237	0.44933	0.42741	0.40657	0.38674	0.36788
3	0.77707	0.75300	0.72913	0.70553	0.68227	0.65939	0.63693	0.61493	0.59342	0.57241
4	0.89427	0.87810	0.86138	0.84420	0.82664	0.80879	0.79072	0.77248	0.75414	0.73576
5	0.95410	0.94488	0.93493	0.92431	0.91307	0.90125	0.88890	0.87607	0.86280	0.84915
6	0.98154	0.97689	0.97166	0.96586	0.95949	0.95258	0.94512	0.93714	0.92866	0.91970
7	0.99305	0.99093	0.98844	0.98557	0.98231	0.97864	0.97457	0.97008	0.96517	0.95984
8	0.99753	0.99664	0.99555	0.99425	0.99271	0.99092	0.98887	0.98654	0.98393	0.98101
9	0.99917	0.99882	0.99838	0.99782	0.99715	0.99633	0.99537	0.99425	0.99295	0.99147
10	0.99973	0.99961	0.99944	0.99921	0.99894	0.99859	0.99817	0.99766	0.99705	0.99634
11	0.99992	0.99987	0.99981	0.99973	0.99962	0.99948	0.99930	0.99908	0.99882	0.99580
12	0.99998	0.99996	0.99994	0.99991	0.99987	0.99982	0.99975	0.99966	0.99954	0.99941
13	0.99999	0.99999	0.99998	0.99997	0.99996	0.99994	0.99991	0.99988	0.99983	0.99977
14			0.99999	0.99999	0.99999	0.99998	0.99997	0.99996	0.99994	0.99992
15						0.99999	0.99999	0.99999	0.99998	0.99997
16									0.99999	0.99999

X^2 =	2.3	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0
■ =	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
1	0.13861	0.12134	0.10686	0.09426	0.08327	0.07364	0.06520	0.05778	0.05125	0.04588
2	0.33287	0.30119	0.27253	0.24660	0.22313	0.20190	0.13268	0.16530	0.14957	0.13534
3	0.53195	0.49363	0.45740	0.42350	0.39163	0.36181	0.33397	0.30802	0.28389	0.26146
4	0.69963	0.66263	0.62682	0.59183	0.55783	0.52493	0.49325	0.46284	0.43375	0.40607
5	0.82084	0.79147	0.76137	0.73079	0.69999	0.66918	0.63857	0.60831	0.57856	0.54942
6	0.90042	0.87949	0.85711	0.83350	0.80885	0.78336	0.75722	0.73062	0.70372	0.67668
7	0.94795	0.93444	0.91938	0.90287	0.88500	0.86590	0.84570	0.82452	0.80250	0.77978
8	0.97426	0.96623	0.95691	0.94628	0.93436	0.92119	0.90681	0.89129	0.87470	0.85712
9	0.98790	0.98345	0.97807	0.97170	0.96430	0.95583	0.94631	0.93572	0.92408	0.91141
10	0.99457	0.99225	0.98934	0.98575	0.98142	0.97632	0.97039	0.96359	0.95592	0.94735
11	0.99766	0.99652	0.99503	0.99311	0.99073	0.98781	0.98431	0.98019	0.97541	0.96992
12	0.99963	0.99850	0.99777	0.99680	0.99554	0.99396	0.99200	0.98962	0.98678	0.98344
13	0.99961	0.99938	0.99903	0.99856	0.99793	0.99711	0.99606	0.99475	0.99314	0.99119
14	0.99985	0.99975	0.99960	0.99938	0.99907	0.99866	0.99813	0.99743	0.99655	0.99547
15	0.99994	0.99990	0.99984	0.99974	0.99960	0.99940	0.99913	0.99878	0.99832	0.99774
16	0.99998	0.99996	0.99994	0.99989	0.99983	0.99974	0.99961	0.99944	0.99921	0.99890
17	0.99999	0.99999	0.99998	0.99996	0.99993	0.99989	0.99983	0.99975	0.99964	0.99948
18			0.99999	0.99998	0.99997	0.99995	0.99993	0.99989	0.99984	0.99976
19				0.99999	0.99999	0.99998	0.99997	0.99995	0.99993	0.99989
20						0.99999	0.99999	0.99998	0.99997	0.99995
21								0.99999	0.99999	0.99998
22										0.99999

X^2 =	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0
■ =	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
1	0.04042	0.03594	0.03197	0.02846	0.02535	0.02259	0.02014	0.01796	0.01603	0.01431
2	0.12246	0.11080	0.10026	0.09072	0.08209	0.07427	0.05721	0.06081	0.05502	0.04979
3	0.24066	0.22139	0.20354	0.18704	0.17180	0.15772	0.14474	0.13278	0.12176	0.11161
4	0.37962	0.35457	0.33085	0.30877	0.28730	0.26739	0.24866	0.23108	0.21459	0.19915
5	0.52099	0.49337	0.46662	0.44077	0.41588	0.39196	0.36904	0.34711	0.32617	0.30622
6	0.64963	0.62271	0.59604	0.56971	0.54381	0.51843	0.49363	0.46945	0.44596	0.42319
7	0.75647	0.73272	0.70864	0.68434	0.65996	0.63557	0.61127	0.58715	0.56329	0.53975
8	0.83864	0.81935	0.79935	0.77872	0.75758	0.73600	0.71409	0.69194	0.66962	0.64723
9	0.89776	0.88317	0.86769	0.85138	0.83431	0.81654	0.79814	0.77919	0.75976	0.73992
10	0.93787	0.92750	0.91625	0.90413	0.89118	0.87742	0.86291	0.84768	0.83178	0.81526
11	0.96370	0.95672	0.94898	0.94046	0.93117	0.92109	0.91026	0.89868	0.88637	0.87337
12	0.97955	0.97509	0.97002	0.96433	0.95798	0.95096	0.94327	0.93489	0.92583	0.91608
13	0.98887	0.98614	0.98298	0.97934	0.97519	0.97052	0.96530	0.95951	0.95313	0.94615
14	0.99414	0.98254	0.99064	0.98841	0.98581	0.98283	0.97943	0.97559	0.97128	0.96649
15	0.99701	0.99610	0.99501	0.99639	0.99213	0.99029	0.98816	0.98571	0.98291	0.97975
16	0.99851	0.99802	0.99741	0.99666	0.99575	0.99467	0.99338	0.99187	0.99012	0.98810
17	0.99928	0.99902	0.99869	0.99828	0.99777	0.99715	0.99639	0.99550	0.99443	0.99319
18	0.99966	0.99953	0.99936	0.99814	0.99886	0.99851	0.99809	0.99757	0.99694	0.99620
19	0.99985	0.99978	0.99969	0.99958	0.99943	0.99924	0.99901	0.99872	0.99836	0.99793
20	0.99993	0.99990	0.99986	0.99980	0.99972	0.99962	0.99950	0.99934	0.99914	0.99890
21	0.99997	0.99995	0.99993	0.99991	0.99987	0.99982	0.99975	0.99967	0.99956	0.99943
22	0.99999	0.99998	0.99997	0.99996	0.99994	0.99991	0.99988	0.99984	0.99978	0.99971
23	0.99999	0.99999	0.99999	0.99998	0.99997	0.99996	0.99994	0.99992	0.99989	0.99986
24			0.99999	0.99999	0.99999	0.99998	0.99997	0.99996	0.99995	0.99993
25					0.99999	0.99999	0.99999	0.99998	0.99998	0.99997
26								0.99999	0.99999	0.99998
27									0.99999	0.99999

ANEXO A - 3

X^2 =	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	8.0
■ =	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
1	0.01278	0.01141	0.01020	0.00912	0.00815	0.00729	0.00652	0.00581	0.00522	0.00468
2	0.04505	0.01076	0.03688	0.03337	0.03020	0.02732	0.02472	0.02237	0.02024	0.01832
3	0.10228	0.03369	0.08380	0.07855	0.07190	0.06579	0.06018	0.05504	0.05033	0.01601
4	0.18470	0.17120	0.15860	0.14684	0.13589	0.12569	0.11620	0.10738	0.09919	0.09158
5	0.28724	0.26922	0.25243	0.23595	0.22064	0.20619	0.19255	0.17970	0.16761	0.15624
6	0.40116	0.37990	0.35943	0.33974	0.32085	0.30275	0.28543	0.26800	0.25313	0.23810
7	0.51650	0.49390	0.47168	0.45000	0.42888	0.40836	0.38845	0.36918	0.35056	0.33259
8	0.62482	0.60252	0.58034	0.55836	0.53663	0.51522	0.49415	0.47319	0.45325	0.43317
9	0.71975	0.69931	0.67869	0.65793	0.63712	0.61631	0.59555	0.57490	0.55442	0.53415
10	0.79819	0.78061	0.76259	0.74418	0.72544	0.70644	0.68722	0.66784	0.64837	0.62884
11	0.85969	0.84539	0.83049	0.81504	0.79908	0.78266	0.76583	0.74862	0.73110	0.71330
12	0.90567	0.89459	0.88288	0.87054	0.85761	0.84412	0.83000	0.81556	0.80056	0.78513
13	0.93857	0.93038	0.92157	0.91216	0.90215	0.89155	0.88038	0.86865	0.85638	0.84360
14	0.96120	0.95538	0.94003	0.94215	0.93471	0.92673	0.91819	0.89911	0.89948	0.88933
15	0.97619	0.97222	0.96782	0.96269	0.95765	0.95186	0.94559	0.93882	0.93155	0.92378
16	0.98579	0.98317	0.98022	0.97693	0.97326	0.96921	0.96476	0.95989	0.95460	0.94887
17	0.99174	0.99007	0.98816	0.98599	0.98355	0.98081	0.97775	0.97437	0.97064	0.96655
18	0.99532	0.99429	0.99309	0.99171	0.99013	0.98833	0.98630	0.98402	0.98147	0.97864
19	0.99741	0.99679	0.99606	0.99521	0.99421	0.99307	0.99176	0.99026	0.98857	0.98667
20	0.99860	0.99824	0.99781	0.99729	0.99669	0.99598	0.99515	0.99420	0.99311	0.99187
21	0.99926	0.99905	0.99880	0.99850	0.99814	0.99771	0.99721	0.99662	0.99594	0.99514
22	0.99962	0.99950	0.99936	0.99919	0.99898	0.99873	0.99843	0.99807	0.99765	0.99716
23	0.99981	0.99974	0.99967	0.99957	0.99945	0.99931	0.99913	0.99892	0.99867	0.99837
24	0.99990	0.99987	0.99983	0.99978	0.99971	0.99963	0.99953	0.99941	0.99926	0.99908
25	0.99995	0.99994	0.99991	0.99989	0.99985	0.99981	0.99975	0.99968	0.99960	0.99949
26	0.99998	0.99997	0.99996	0.99994	0.99992	0.99990	0.99987	0.99983	0.99978	0.99973
27	0.99999	0.99999	0.99998	0.99997	0.99996	0.99995	0.99993	0.99991	0.99989	0.99985
28		0.99999	0.99999	0.99999	0.99998	0.99998	0.99997	0.99996	0.99994	0.99992
29				0.99999	0.99999	0.99999	0.99998	0.99998	0.99997	0.99996
30						0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99998

X^2 =	8.2	8.4	8.6	8.8	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8	10.0
■ =	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0
1	0.00419	0.00375	0.00336	0.00301	0.00270	0.00242	0.00217	0.00195	0.00175	0.00157
2	0.01657	0.01500	0.01357	0.01228	0.01111	0.01005	0.00919	0.00823	0.00745	0.00674
3	0.04205	0.03843	0.03511	0.03207	0.02929	0.02675	0.02442	0.02229	0.02034	0.01857
4	0.08452	0.07798	0.07191	0.06630	0.06110	0.05629	0.05184	0.04773	0.04394	0.04043
5	0.14555	0.13553	0.12612	0.11731	0.10006	0.10135	0.09413	0.08740	0.08110	0.07524
6	0.22381	0.21024	0.19736	0.18514	0.17358	0.16264	0.15230	0.14254	0.13333	0.12465
7	0.31529	0.29865	0.28266	0.26734	0.25266	0.26861	0.22520	0.21210	0.20019	0.18857
8	0.41418	0.39640	0.37715	0.35945	0.34230	0.32571	0.30968	0.29423	0.27935	0.26503
9	0.51412	0.49439	0.47499	0.45594	0.43727	0.41902	0.40120	0.38383	0.36692	0.35049
10	0.60931	0.58983	0.57044	0.55118	0.53210	0.51323	0.49461	0.47626	0.48821	0.41049
11	0.69[illegible]3	0.67709	0.65876	0.64035	0.62189	0.60344	0.58502	0.56669	0.54846	0.53039
12	0.76931	0.75314	0.73666	0.71991	0.70293	0.68576	0.66844	0.65101	0.63350	0.61596
13	0.83038	0.81660	0.80244	0.78788	0.77294	0.75768	0.74211	0.72627	0.71020	0.69393
14	0.87865	0.86746	0.85579	0.84365	0.83105	0.81803	0.80461	0.79081	0.77668	0.76218
15	0.92551	0.90675	0.89749	0.88774	0.87752	0.86683	0.85569	0.84412	0.83213	0.81974
16	0.94269	0.93606	0.92897	0.92142	0.91341	0.90495	0.89603	0.88667	0.87686	0.86663
17	0.96208	0.95723	0.95198	0.94633	0.94026	0.93378	0.92687	0.91954	0.91179	0.90361
18	0.97551	0.97207	0.96830	0.96420	0.95974	0.95493	0.94974	0.94418	0.93824	0.93191
19	0.98454	0.98217	0.97955	0.97666	0.97348	0.97001	0.96626	0.96213	0.95771	0.95295
20	0.99046	0.98887	0.98709	0.98511	0.98291	0.98047	0.97779	0.97486	0.97166	0.96817
21	0.99424	0.99320	0.99203	0.99070	0.98921	0.98755	0.98570	0.98365	0.98139	0.97981

X^2 =	8.2	8.4	8.6	8.8	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8	10.0
■ =	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0
22	0.99659	0.99593	0.99518	0.99431	0.99333	0.99222	0.99098	0.98958	0.98803	0.98630
23	0.99802	0.99761	0.99714	0.99659	0.99596	0.99524	0.99442	0.99349	0.99245	0.99128
24	0.99888	0.99863	0.99833	0.99799	0.99760	0.99714	0.99661	0.99601	0.99532	0.99455
25	0.99937	0.99922	0.99905	0.99884	0.99860	0.99831	0.99798	0.99760	0.99716	0.99665
26	0.99966	0.99957	0.99947	0.99934	0.99919	0.99902	0.99982	0.99858	0.99830	0.99798
27	0.99981	0.99977	0.99971	0.99963	0.99955	0.99944	0.99932	0.99917	0.99900	0.99880
28	0.99990	0.99987	0.99984	0.99980	0.99975	0.99969	0.99962	0.99953	0.99942	0.99930
29	0.99995	0.99993	0.99991	0.99989	0.99986	0.99983	0.99979	0.99973	0.99967	0.99960
30	0.99997	0.99997	0.99996	0.99994	0.99993	0.99991	0.99988	0.99985	0.99982	0.99977

X^2 =	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0
■ =	5.25	5.5	5.75	6.0	6.25	6.75	7.0	7.25	7.5	4.0
1	0.00119	0.00091	0.00070	0.00053	0.00041	0.00031	0.00024	0.00018	0.00014	0.00013
2	0.00525	0.00409	0.00318	0.00248	0.00193	0.00150	0.00117	0.00091	0.00071	0.00033
3	0.01476	0.01173	0.00931	0.00738	0.00585	0.00464	0.00337	0.00291	0.00230	0.00182
4	0.03280	0.02656	0.02138	0.01735	0.01400	0.01128	0.00997	0.00730	0.00586	0.00470
5	0.06225	0.05138	0.04232	0.03479	0.02854	0.02338	0.01912	0.01561	0.01273	0.01036
6	0.10511	0.08838	0.07410	0.06197	0.05170	0.04304	0.03575	0.02964	0.02452	0.02026
7	0.16196	0.13862	0.11825	0.10056	0.08527	0.07211	0.06082	0.05118	0.04297	0.03600
8	0.23167	0.20170	0.17495	0.15120	0.13025	0.11185	0.09577	0.08177	0.06963	0.05915
9	0.31154	0.27571	0.24299	0.21331	0.18657	0.16261	0.14126	0.12233	0.10562	0.09094
10	0.39777	0.35751	0.31991	0.28506	0.25299	0.22367	0.19704	0.17299	0.15138	0.13206
11	0.48605	0.44326	0.40237	0.36364	0.32726	0.29333	0.26190	0.23299	0.20655	0.18250
12	0.57218	0.52892	0.48662	0.45468	0.40640	0.36904	0.33377	0.30071	0.26992	0.24144
13	0.65263	0.61082	0.56901	0.52764	0.48713	0.44781	0.40997	0.37384	0.33960	0.30735
14	0.72479	0.68604	0.64639	0.60630	0.56622	0.52652	0.48759	0.44971	0.41316	0.37815
15	0.78717	0.75259	0.71641	0.67903	0.64086	0.60230	0.56374	0.52553	0.48800	0.45142
16	0.83925	0.80949	0.77762	0.74398	0.70890	0.67276	0.63591	0.59871	0.56152	0.52464
17	0.88135	0.85656	0.82942	0.80014	0.76896	0.73619	0.70212	0.66710	0.63145	0.59348
18	0.91436	0.89436	0.87195	0.84724	0.82038	0.79157	0.76106	0.72909	0.69596	0.66197
19	0.93952	0.92384	0.90587	0.88562	0.86316	0.83857	0.81202	0.78369	0.75380	0.72260
20	0.95817	0.94622	0.93221	0.91608	0.89779	0.87738	0.85492	0.83050	0.80427	0.77661
21	0.97166	0.96279	0.95214	0.93962	0.92513	0.90862	0.89010	0.86960	0.84718	0.82295
22	0.98118	0.97475	0.96686	0.95738	0.94618	0.93316	0.91827	0.90148	0.88279	0.86224
23	0.98713	0.98319	0.97748	0.97047	0.96201	0.95199	0.94030	0.92687	0.91165	0.89463
24	0.99216	0.98901	0.98498	0.97991	0.97367	0.96612	0.95715	0.94665	0.93454	0.92076
25	0.99507	0.99295	0.99015	0.98657	0.98206	0.97650	0.96976	0.96173	0.95230	0.94136
26	0.99696	0.99555	0.99366	0.99117	0.98798	0.98397	0.97902	0.97300	0.96581	0.95733
27	0.99815	0.99724	0.99598	0.99429	0.99208	0.98925	0.98567	0.98125	0.97588	0.96943
28	0.99890	0.99831	0.99749	0.99637	0.99487	0.99290	0.99037	0.98719	0.98324	0.97844
29	0.99935	0.99899	0.99846	0.99773	0.99672	0.99538	0.99363	0.99138	0.98854	0.98502
30	0.99963	0.99940	0.99907	0.99860	0.99794	0.99704	0.99585	0.99428	0.99227	0.98974

X^2 =	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0
■ =	7.75	8.0	8.25	8.5	8.75	9.0	9.25	9.5	9.75	10.0
1	0.00008	0.00006	0.00005	0.00004	0.00003	0.00002	0.00002	0.00001	0.00001	0.00001
2	0.00043	0.00034	0.00026	0.00020	0.00016	0.00012	0.00010	0.00008	0.00006	0.00005
3	0.00144	0.00113	0.00090	0.00071	0.00056	0.00044	0.00035	0.00027	0.00022	0.00017
4	0.00377	0.00302	0.00242	0.00193	0.00154	0.00123	0.00099	0.00079	0.00063	0.00050
5	0.00843	0.00684	0.00555	0.00450	0.00364	0.00295	0.00238	0.00192	0.00152	0.00125
6	0.01670	0.01375	0.01131	0.00928	0.00761	0.00623	0.00510	0.00416	0.00340	0.00277
7	0.03010	0.02512	0.02092	0.01740	0.01444	0.01197	0.00991	0.00819	0.00676	0.00557
8	0.05012	0.04238	0.03576	0.03011	0.02530	0.02123	0.01777	0.01486	0.01240	0.01034

X^2 =	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0
■ =	7.75	8.0	8.25	8.5	8.75	9.0	9.25	9.5	9.75	10.0
9	0.07809	0.06688	0.05715	0.04872	0.04144	0.03517	0.02980	0.02519	0.02126	0.01791
10	0.11487	0.09963	0.08619	0.07436	0.06401	0.05496	0.04709	0.04026	0.03435	0.02925
11	0.16073	0.14113	0.12356	0.10788	0.09393	0.08158	0.07068	0.06109	0.05269	0.04534
12	0.21522	0.19124	0.16939	0.14960	0.13174	0.11569	0.10133	0.08853	0.07716	0.06709
13	0.27719	0.24913	0.22318	0.19930	0.17744	0.15752	0.13944	0.12310	0.10840	0.09521
14	0.34485	0.31337	0.28380	0.25618	0.23054	0.20678	0.18495	0.16495	0.14671	0.13014
15	0.41604	0.38205	0.34962	0.31886	0.28986	0.26267	0.23729	0.21373	0.19196	0.17196
16	0.48837	0.45296	0.41864	0.38560	0.35398	0.32390	0.29544	0.26866	0.24359	0.22022
17	0.55951	0.52383	0.48871	0.45437	0.42102	0.38884	0.35797	0.32853	0.30060	0.27423
18	0.62740	0.59255	0.55770	0.52311	0.48902	0.45565	0.42320	0.39182	0.36166	0.33282
19	0.69033	0.65728	0.62370	0.58987	0.55603	0.52244	0.48931	0.45684	0.42521	0.39458
20	0.74712	0.71662	0.68516	0.63297	0.62031	0.58741	0.55451	0.52183	0.48957	0.45793
21	0.79705	0.76965	0.74093	0.71111	0.68039	0.64900	0.61718	0.58514	0.55310	0.52126
22	0.83990	0.81589	0.79032	0.76336	0.73519	0.70599	0.67597	0.64533	0.61428	0.58304
23	0.87582	0.85527	0.83304	0.80925	0.78402	0.75749	0.72983	0.70122	0.67185	0.64191
24	0.90527	0.88808	0.86919	0.84866	0.82657	0.80301	0.77810	0.75199	0.72483	0.69673
25	0.92891	0.91483	0.89912	0.88179	0.86287	0.84239	0.82044	0.79712	0.77254	0.74683
26	0.94749	0.93620	0.92341	0.90908	0.89320	0.87577	0.85683	0.83643	0.81464	0.79158
27	0.96182	0.95295	0.94274	0.93112	0.91806	0.90352	0.88750	0.87000	0.85107	0.83076
28	0.97265	0.96582	0.95782	0.94859	0.93805	0.92615	0.91285	0.89814	0.88200	0.86446
29	0.98071	0.97354	0.96939	0.96218	0.95383	0.94427	0.93344	0.92129	0.90779	0.89293
30	0.98659	0.98276	0.97810	0.97258	0.96606	0.95853	0.94986	0.94001	0.92891	0.91654

X^2 =	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
■ =	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0
1	0.00001									
2	0.00003	0.00002	0.00001	0.00001						
3	0.00011	0.00007	0.00004	0.00003	0.00002	0.00001	0.00001			
4	0.00032	0.00020	0.00013	0.00008	0.00005	0.00003	0.00002	0.00001	0.00001	0.00001
5	0.00081	0.00052	0.00034	0.00022	0.00014	0.00009	0.00006	0.00004	0.00002	0.00002
6	0.00184	0.00121	0.00080	0.00052	0.00034	0.00022	0.00015	0.00009	0.00006	0.00004
7	0.00377	0.00254	0.00171	0.00114	0.00076	0.00050	0.00033	0.00022	0.00015	0.00010
8	0.00715	0.00492	0.00336	0.00229	0.00155	0.00105	0.00071	0.00047	0.00032	0.00021
9	0.01265	0.00888	0.00620	0.00430	0.00297	0.00204	0.00140	0.00095	0.00065	0.00044
10	0.02109	0.01511	0.01075	0.00760	0.00535	0.00374	0.00260	0.00181	0.00125	0.00086
11	0.03337	0.02437	0.01768	0.01273	0.00912	0.00649	0.00460	0.00324	0.00227	0.00159
12	0.05038	0.03752	0.02773	0.02034	0.01482	0.01073	0.00773	0.00553	0.00394	0.00279
13	0.07293	0.05536	0.04168	0.03113	0.02308	0.01700	0.01244	0.00905	0.00655	0.00471
14	0.10163	0.07861	0.06027	0.04582	0.03457	0.02589	0.01925	0.01423	0.01045	0.00763
15	0.13683	0.10780	0.08414	0.06509	0.04994	0.03802	0.02874	0.02157	0.01609	0.01192
16	0.17851	0.14319	0.11374	0.08950	0.06982	0.05403	0.04148	0.03162	0.02394	0.01800
17	0.22629	0.18472	0.14925	0.11944	0.09471	0.07446	0.05807	0.04494	0.03453	0.02635
18	0.27941	0.23199	0.19059	0.15503	0.12492	0.09976	0.07900	0.06206	0.04838	0.03745
19	0.33680	0.28426	0.23734	0.19615	0.16054	0.13019	0.10465	0.08343	0.06599	0.05180
20	0.39713	0.34051	0.28880	0.24239	0.20143	0.16581	0.13526	0.10940	0.08776	0.06985
21	0.45894	0.39951	0.34398	0.29306	0.24716	0.20645	0.17085	0.14015	0.11400	0.09199
22	0.52074	0.45989	0.40173	0.34723	0.29707	0.25168	0.21123	0.17568	0.14486	0.11846
23	0.58109	0.52025	0.46077	0.40381	0.35029	0.30087	0.25597	0.21578	0.18031	0.14940
24	0.63823	0.57927	0.51980	0.46160	0.40576	0.35312	0.30445	0.26004	0.22013	0.18475
25	0.69261	0.63574	0.57756	0.51937	0.46237	0.40760	0.35588	0.30785	0.26392	0.22429
26	0.74196	0.68870	0.63295	0.57597	0.51898	0.46311	0.40933	0.35846	0.31108	0.26761
27	0.78629	0.73738	0.68501	0.63032	0.57446	0.51860	0.46379	0.41097	0.36090	0.31415
28	0.82538	0.78120	0.73304	0.68154	0.62784	0.57305	0.51825	0.46445	0.41253	0.36322
29	0.85915	0.82019	0.77654	0.72893	0.67825	0.62549	0.57171	0.51791	0.46507	0.41400

X^2 =	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
■ =	0.0005	0.0010	0.0015	0.0020	0.0025	0.0030	0.0035	0.0040	0.0045	0.0050
5	0.00001	0.00001								
6	0.00003	0.00002	0.00001	0.00001						
7	0.00006	0.00004	0.00003	0.00002	0.00001	0.00001				
8	0.00014	0.00009	0.00006	0.00004	0.00003	0.00002	0.00001	0.00001		
9	0.00030	0.00020	0.00013	0.00009	0.00006	0.00004	0.00003	0.00002	0.00001	0.00001
10	0.00059	0.00040	0.00027	0.00019	0.00012	0.00008	0.00006	0.00004	0.00003	0.00002
11	0.00110	0.00076	0.00053	0.00036	0.00025	0.00017	0.00012	0.00008	0.00005	0.00004
12	0.00197	0.00138	0.00097	0.00069	0.00047	0.00032	0.00022	0.00015	0.00011	0.00007
13	0.00337	0.00240	0.00170	0.00120	0.00085	0.00059	0.00041	0.00029	0.00020	0.00014
14	0.00551	0.00401	0.00288	0.00206	0.00147	0.00104	0.00074	0.00052	0.00036	0.00026
15	0.00878	0.00644	0.00469	0.00341	0.00246	0.00177	0.00127	0.00090	0.00064	0.00045
16	0.01346	0.01000	0.00739	0.00543	0.00397	0.00289	0.00210	0.00151	0.00109	0.00078
17	0.01997	0.01505	0.01127	0.00840	0.00622	0.00459	0.00337	0.00246	0.00179	0.00129
18	0.02879	0.02199	0.01669	0.01260	0.00945	0.00706	0.00524	0.00387	0.00285	0.00209
19	0.04037	0.03125	0.02404	0.01838	0.01397	0.01056	0.00793	0.00593	0.00442	0.00327
20	0.05519	0.04330	0.03374	0.02613	0.02010	0.01538	0.01170	0.00886	0.00667	0.00500
21	0.07368	0.05855	0.04622	0.03624	0.02824	0.02187	0.01683	0.01289	0.00981	0.00744
22	0.09612	0.07740	0.06487	0.04912	0.03875	0.03037	0.02366	0.01832	0.01411	0.01081
23	0.12279	0.10014	0.08107	0.06516	0.05202	0.04125	0.03251	0.02547	0.01984	0.01537
24	0.15378	0.12699	0.10407	0.08467	0.06840	0.05489	0.04376	0.03467	0.02731	0.02139
25	0.18902	0.15801	0.13107	0.10791	0.08820	0.07160	0.05774	0.04626	0.03684	0.02916
26	0.22827	0.19312	0.16210	0.13502	0.11165	0.09167	0.07475	0.06056	0.04875	0.03901
27	0.27114	0.23208	0.19707	0.16605	0.13887	0.11530	0.09507	0.07786	0.06336	0.05124
28	0.31708	0.27451	0.23574	0.20087	0.16987	0.14260	0.11886	0.09840	0.08092	0.06613
29	0.36542	0.31987	0.27774	0.23926	0.20454	0.17356	0.14622	0.12234	0.10166	0.08394
30	0.41541	0.36753	0.32254	0.28083	0.24264	0.20808	0.17714	0.14975	0.12573	0.10486

X^2 =	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
■ =	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
10	0.00001									
11	0.00002	0.00001								
12	0.00003	0.00002	0.00001							
13	0.00006	0.00003	0.00001	0.00001						
14	0.00012	0.00006	0.00003	0.00001	0.00001					
15	0.00023	0.00011	0.00005	0.00003	0.00001	0.00001				
16	0.00040	0.00020	0.00010	0.00005	0.00002	0.00001	0.00001			
17	0.00067	0.00034	0.00017	0.00009	0.00004	0.00002	0.00001	0.00001		
18	0.00111	0.00058	0.00030	0.00015	0.00008	0.00004	0.00002	0.00001		
19	0.00177	0.00094	0.00050	0.00026	0.00013	0.00007	0.00003	0.00002	0.00001	
20	0.00277	0.00151	0.00081	0.00043	0.00022	0.00011	0.00006	0.00003	0.00001	0.00001
21	0.00421	0.00234	0.00128	0.00069	0.00036	0.00019	0.00010	0.00005	0.00003	0.00001
22	0.00625	0.00355	0.00198	0.00109	0.00059	0.00031	0.00016	0.00009	0.00004	0.00002
23	0.00908	0.00526	0.00299	0.00167	0.00092	0.00050	0.00027	0.00014	0.00007	0.00004
24	0.01291	0.00763	0.00443	0.00252	0.00142	0.00078	0.00043	0.00023	0.00012	0.00006
25	0.01797	0.01085	0.00642	0.00373	0.00213	0.00120	0.00066	0.00036	0.00020	0.00011
26	0.02455	0.01512	0.00912	0.00540	0.00314	0.00180	0.00102	0.00056	0.00031	0.00017
27	0.03292	0.02068	0.01272	0.00768	0.00455	0.00265	0.00152	0.00086	0.00048	0.00026
28	0.04336	0.02779	0.01743	0.01072	0.00647	0.00384	0.00224	0.00129	0.00073	0.00041
29	0.05616	0.03670	0.02346	0.01470	0.00903	0.00545	0.00324	0.00189	0.00109	0.00062
30	0.07157	0.04769	0.03107	0.01983	0.01240	0.00762	0.00460	0.00272	0.00160	0.00092

X^2 =	62	64	66	68	70	72	74	76
■ =	31	32	33	34	35	36	37	38
21	0.00001							
22	0.00001	0.00001						
23	0.00002	0.00001	0.00001					
24	0.00003	0.00002	0.00001					
25	0.00006	0.00003	0.00002	0.00001				
26	0.00009	0.00005	0.00003	0.00001	0.00001			
27	0.00014	0.00008	0.00004	0.00002	0.00001	0.00001		
28	0.00023	0.00012	0.00007	0.00004	0.00002	0.00001	0.00001	
29	0.00035	0.00019	0.00011	0.00006	0.00003	0.00002	0.00001	
30	0.00052	0.00029	0.00016	0.00009	0.00005	0.00003	0.00001	0.00001

ANEXO — B

PLANOS

LEYENDA

ZONA DE INUNDACION EN CASO DE HUAYCO DE LA QUEBRADA PEDREGAL

INUNDACION para 50 años. Q = 512 m³/s

INUNDACION para 150 años. Q = 582 m³/s

INUNDACION para 1000 años. Q = 698 m³/s

SECCION	Inundación para diferentes periodos de Retorno (m)		
	50 años	150 años	1000 años
1	108.38	118.40	125.40
2	231.90	232.05	282.35
3	170.81	180.62	210.30
4	132.38	182.00	195.00
5	135.00	142.00	156.00
6	118.16	129.04	135.00
7	312.50	325.00	350.00
8	210.90	212.30	240.00
9	390.50	398.00	410.30
10	124.00	131.26	142.65
11	90.00	98.00	106.00
12	48.00	60.20	70.00

ANEXO B - 1